GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

41957

Dariusz Piotr Dekier Baugewerbe
Museumsbahnstraße 7
78176 Blumberg

i-Kfz Prüfziffer: rKx%iGy3

Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO

Nr. DJTO02243

- Sicherheitsprüfung -

(1) FIN	**WDB96421410187323**	(2) Amtl. Kennzeichen	**D VS EX 916**
(3) Prüfort	000121/0011-01 Gebrüder-Kolb-Str 1/1 88353 Kißlegg	(3) Prüfdatum	17.03.2026 (10:03)
		(4) Stand Wegstreckenzähler	158.024 km
		(5) Fahrzeugklasse	N3G/BA10
Zulässige Gesamtmasse	26.000 kg	Erstzulassung	27.07.2017
Hersteller (HSN)	Daimler (D) (1313)	Letzte HU	07.2025
Typ (TSN-VVS)	963-2-E (GYG-00000)	FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. [%]	Druck [bar]	∑ F(B) Ist/Min	Anteil Ist
Betriebsbremse	Achse 1	1.613	1.652	2,3	4,7	**3.265**/2.578	**34,9**
	Achse 2	1.256	1.299	3,3	3,5	**2.555**/1.556	**36,6**
	Achse 3	1.191	1.042	12,5	4,0	**2.233**/1.778	**28,4**
Feststellbremse	Achse 2	1.354	1.484	8,7			
	Achse 3	862	754	12,5			
Abbremsung					Z(FBA) 17,1%		

(7) Ergebnis	Prüfmarke	(8) Fälligkeit der nächsten
Ohne festgestellte Mängel	**Zugeteilt**	SP **09.2026** HU **03.2027**

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00121082 B.Eng. Christian Glasen
SCHORER + WOLF Prüfwesen | Inh. Roland Wolf | Prüfstelle Kißlegg
Gebrüder-Kolb-Str 1/1 • 88353 Kißlegg • Tel.: 075631843000

Unterschrift/Stempel

(10) Sonstige Angaben
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW Bremsbelag 3. Achse links und rechts nahe Verschleißgrenze - Zustand beobachten

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind.
Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 10/25

200738091 8