GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

41957

Dariusz Piotr Dekier Baugewerbe
Museumsbahnstraße 7
78176 Blumberg

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
i-Kfz Prüfziffer: rKx%iGy3

Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO

Nr. DJTO02243

- Hauptuntersuchung -

(1) FIN	**WDB96421410187323**	(2) Amtl. Kennzeichen	**D VS EX 916**
(3) Prüfort	000121/0011-01 Gebrüder-Kolb-Str 1/1 88353 Kißlegg	(3) Prüfdatum	17.03.2026 (10:03)
		(4) Stand Wegstreckenzähler	158.024 km
		(5) Fahrzeugklasse	N3G/BA10
Zulässige Gesamtmasse	26.000 kg	Erstzulassung	27.07.2017
Hersteller (HSN)	Daimler (D) (1313)	Letzte HU	07.2025
Typ (TSN-VVS)	963-2-E (GYG-00000)	FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. [%]	Druck [bar]	Σ F(B) Ist/Min	Anteil Ist
Betriebsbremse	Achse 1	1.613	1.652	2,3	4,7	**3.265**/2.578	**34,9**
	Achse 2	1.256	1.299	3,3	3,5	**2.555**/1.556	**36,6**
	Achse 3	1.191	1.042	12,5	4,0	**2.233**/1.778	**28,4**
Feststellbremse	Achse 2	1.354	1.484	8,7			
	Achse 3	862	754	12,5			
Abbremsung					Z(FBA) 17,1%		

(7) Ergebnis
Ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette
Zugeteilt

(8) Fälligkeit der nächsten
HU **03.2027** SP **09.2026**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)
Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/S8PEUOT9ENE6/DJTO02243/2016.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00121082 B.Eng. Christian Glasen
SCHORER + WOLF Prüfwesen | Inh. Roland Wolf | Prüfstelle Kißlegg
Gebrüder-Kolb-Str 1/1 • 88353 Kißlegg • Tel.: 075631843000

Unterschrift/Stempel
00121082 Prüfingenieur

(10) Sonstige Angaben
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW Bremsbelag 3. Achse links und rechts nahe Verschleißgrenze - Zustand beobachten

Rechnung Nr. UB-DJTO02243

Rechnungsdatum 17.03.2026

	Netto	Brutto
§ 29 StVZO HU (inkl. UMA) + SP*	287,56 EUR	342,20 EUR
Gesamtbetrag	**287,56 EUR**	**342,20 EUR**
enthaltene 19 % MwSt.		54,64 EUR

*) Inkl. amtl. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.

© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 10/25

200738089 5